

グロー放電によりスパッタリングした 球状黒鉛のMgマップ分析

勤務先

（株）宇部スチール ○工博 糸藤春喜
山田 勝

1. 緒言 著者は、EPMAによる詳細なマップ分析によりMgハローの分析再現性を見出しました。しかし、研磨面を分析したために二次黒鉛の位置が一次と二次と識別が明確に出来ず、依然として憶測の域を越えられなかった。

2. 実験方法 高分解能グローブ放電分析機（GD/MS）を用いて、Ar雰囲気中で試料の研磨面約5μmをスパッタリング加工により除去した。試料は、前報¹⁾と同じ供試材より採取した。加工後、超高分解能走査電子顕微鏡にて球状黒鉛の表面を観察した。

マップ分析には前報¹⁾の試料そのものを用いた。上述と同じ要領で試料の表面を約1.5μm除去した。この試料をカラーマップ装置付EPMAに装入し、前報¹⁾と同じ視野に相当する領域をマップ分析した。

3. 結果及びまとめ スパッタリング加工後の球状黒鉛の表面をFig. 1に示す。一次の球状黒鉛周囲に二次黒鉛が識別出来ると共に、一次と二次黒鉛の間に隙間も観察される。中心部は、突起部の最上部表面が柱面底面となっている。突起部以外の表面は、柱面が露出している。断面の結晶構造分布の違いにより、放電特性が異なった結果と思われる。マップ分析結果をFig. 2に示す。Mgハローは、一次と二次黒鉛の間に偏析していることが確認出来た。




Fig. 1 Spheroidal graphite after spattering treatment by GD/MS.




Fig. 2 Results of colored mapping analysis by EPMA.

参考文献 1) 糸藤春喜, 中山浩一; 日本铸造工学会第129回全国講演大会概要集, 広島(1996)10月, P40.

注 1) 原稿は、著者は目的、方法、成績などを理解されやすいように、お書きになさる。

2) この用語の意味や含意等は、自制品面前では前記でなくなります。

3) “勤務先”“学年”“氏名”等の文字が少しお書きにならざり